

## ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ СИСТЕМЫ МНОГОСВЯЗАННЫХ ЖГУТОВ ЛЬНОВОЛОКНА

С.Ю. КАПУСТИН, В.Д. ФРОЛОВ, Ф.Р. КАХРАМАНОВ

(Ивановская государственная текстильная академия)

Установлено, что при протекании технологического процесса на поточных линиях при переработке льноволокна возникают вынужденные колебания волокна [1]. В настоящей работе рассматривается система, состоящая из нескольких жгутов волокна на отверстиях устройства [2].

При этом расчет данной системы, состоящей из жгутов волокна, подразделяется на два основных этапа:

1) система, состоящая из жгутов волокна, разделяется на отдельные системы и определяются частоты и формы колебаний каждой системы в отдельности;

2) в плоскостях сечений связей, соединяющих системы жгутов волокна, прикладываются равные и противоположно направленные силы. Затем находятся выражения перемещений систем жгутов волокна от действия приложенных сил. Эти перемещения выражаются с помощью значений частот и форм; при этом учитывается условие равенства перемещений систем, в точках соединения связей составляются

уравнения, с помощью которых определяются частоты и формы сложной системы жгутов волокна в целом.

Выражение перемещений упругой системы жгутов волокна, которая совершает установившиеся вынужденные колебания с частотой  $\omega$ , можно представить в виде суммы перемещений по формам колебаний системы жгутов волокна:

$$y_k = \sum_{i=1}^n y_{ik} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^q \frac{p_i^2 \delta_{ijk} R_{ijk}}{p_i^2 - \omega^2} \cos \omega t, \quad (1)$$

где  $p_i$  – частота колебаний системы по  $i$ -й форме;  $R_{ijk}$  – силы, приложенные к системе жгутов волокна;  $\delta_{ijk}$  – перемещение системы жгутов волокна по соответствующей форме колебаний.

Для системы, совершающей поступательные горизонтальные перемещения (1):

$$\delta_{ijk} = \frac{X_{ij} X_{ik}}{p_i^2 \left( \sum_{j=1}^n X_{ij}^2 + \int_0^l m(x) X_i^2(x) dx \right)} = \frac{X_{ij} X_{ik}}{p_i^2 U_i(x)}, \quad (2)$$

то же , совместно с крутильными переме-

щениями:

$$\delta_{ijk} = \frac{X_{ij}X_{ik}}{p_i^2 \left[ \sum_{j=1}^n (m_j X_{ij}^2 + \theta_j \varphi_{ij}^2) + \int_0^1 \{ m(x) X_i^2(x) + \theta_j(x) \varphi_i^2(x) \} dx \right]} = \frac{X_{ij}X_{ik}}{p_i^2 U_i(x, \varphi)}, \quad (3)$$

$m_j, m(x)$  – сосредоточенные массы системы жгутов волокна;  $X_{ij}, \varphi_{ij}, \dots, X_{ik}, \varphi_{ik}, \dots, X_i(x), \varphi_i(x)$  – ординаты поступательных и угловых перемещений по  $i$ -й форме колебаний жгутов волокна;  $U_i(x), U_i(x, \varphi)$  – вторые сомножители в

знаменателях выражений;  $\theta_j, \theta(x)$  – моменты инерции сосредоточенных масс системы относительно центров тяжести.

При определении угловых перемещений системы и учете крутящих моментов в числитель выражения (3) подставляются соответствующие ординаты угловых деформаций .




Рис. 1




Рис. 2

Рассмотрим систему жгутов волокна, схема которого показана на рис.1, где 1 – жгут волокна, 2 – связи, соединяющие жгуты волокна. Это – сложная система составлена из систем жгутов волокна  $v, w$ , которые соединены друг с другом. Для определения частот и форм колебаний сложной системы жгутов волокна разрежем

связи и приложим в плоскостях сечений равные и противоположно направленные силы, действующие по гармоническому закону с частотой  $\omega$  (рис.2).

Эти силы равны упругим реакциям, возникающим при деформациях соответствующих связей, то есть:

$$-P_1 \cos \omega t = k_1 (y_{v1} - y_{w1}), -P_2 \cos \omega t = k_2 (y_{v2} - y_{w2}); \dots, -P_j \cos \omega t = k_j (y_{vj} - y_{wj}), \quad (4)$$

где  $y_{vj}, y_{wj}$  – перемещения точек системы  $v, w$ , примыкающих к связям;  $k_j$  – жесткости связей.

Выразив с помощью формулы (1) перемещения точек систем  $v, w$ , соединенных связями, получим систему из уравне-

ний, где  $h$  – строка уравнений записывается следующим образом:

$$\sum_{j=1}^q \left( \sum_{k=1}^n \frac{P_{vk}^2 \delta_{khj}^v}{P_{vk}^2 - \omega^2} + \sum_{r=1}^m \frac{P_{wr}^2 \delta_{rhj}^w}{P_{wr}^2 - \omega^2} \right) P_j + \frac{P_h}{k_n} = 0, \quad (5)$$

где  $p_{vk}, p_{w\tau}$  – соответственно  $k$ -я и  $\tau$ -я частоты колебаний систем  $v, w$ ;  $\delta_{khj}^v, \delta_{rhj}^w$  – соответственно перемещение системы  $v$  и перемещение системы  $w$ .

Решая систему уравнений (5), определяем частоты колебаний сложной системы жгутов волокна.

Подставляя затем  $\omega_1$  и  $\dots, P_{ikj}, \dots$  в формулу (1), находим перемещения  $u_{ijk}$  точек систем  $v$  и  $w$ .

Таким же образом выполняется расчет сложных систем жгутов, составленных из более простых.

Причем, когда в системе наряду с поступательными необходимо учитывать и крутильные колебания, в точках разрезания связей прикладываются не только силы, но и соответствующие моменты, от действия которых с помощью формулы (3) наряду с поступательными учитываются и угловые перемещения (рис. 3).




Рис. 3

Чтобы избежать ложных расчетов, влияние связей на колебания сложной системы жгутов волокна необходимо учитывать последовательно, то есть вначале рассчитать сложную систему с одной связью, затем, используя вычисленные при этом характеристики, наложить вторую связь и т. д. Таким образом, на каждом этапе расчета приходится решать лишь одно уравнение.

Формулы, необходимые для расчета, получаются из выражений (1) и (5).

Частоты колебаний системы, составленной из  $v$  и  $w$  систем, соединенных одной связью, находятся из уравнения

$$\sum_{r=1}^n \frac{p_{vr}^2 \delta_{r2}^v}{p_{vr}^2 - \omega_1^2} + \sum_{r=1}^m \frac{p_{wr}^2 \delta_{r2}^w}{p_{wr}^2 - \omega_1^2} + \frac{1}{k_1} = 0, \quad (6)$$

где  $p_{vr}, p_{wr}$  – частоты системы  $v$  и  $w$  соответственно по формам  $g$  и  $k$ ;  $\delta_{r2}^v, \delta_{r2}^w$  – перемещения по формам  $g$  и  $k$  систем  $v$  и  $w$ ;  $n, m$  – количество степеней свободы.

Амплитуды по формам колебаний сложной системы с одной связью определяются по формулам:

$$X_{ivj}^{(1)} = \sum_{r=1}^n \frac{p_{vr}^2 \delta_{r2}^v}{p_{vr}^2 - \omega_1^2} \frac{X_{rovj}}{X_{rov1}}; \quad (7)$$

$$X_{iwh}^{(1)} = \sum_{r=1}^m \frac{p_{wr}^2 \delta_{r2}^w}{p_{wr}^2 - \omega_1^2} \frac{X_{kwh}}{X_{kw1}}$$

где  $X_{ivj}^{(1)}, X_{iwh}^{(1)}, \dots$  – искомые амплитуды по  $i$ -й форме сложной системы;  $X_{rovj}, X_{kwh}$  – амплитуды колебаний систем  $v$  и  $w$ .

Пользуясь выражением (1), получим уравнение частот для сложной системы, составленной из систем  $v$  и  $w$ , которые соединяют  $h$  связей:

$$\sum_{i=1}^{n+m} \frac{\Delta_{ih-1}}{\omega_{h-li}^2 - \omega_h^2} + \frac{1}{k_h} = 0, \quad (8)$$

где  $\omega_{h-li}$  – частота колебаний по  $i$ -й форме системы;  $k_h$  – жесткость связи  $h$ ;

$$\Delta_{ih-1} = \frac{[X_{ivh}^{(h-1)} - X_{iwh}^{(h-1)}]^2}{U_{h-li}(x)};$$

$X_{ivh}^{(h-1)}, X_{iwh}^{(h-1)}$  – амплитуды колебаний системы с  $h-1$  связями по  $i$ -й форме.

Из уравнения (8) определяют собственные частоты системы с  $h$  связями.

Амплитуды колебаний такой системы вычисляют по формуле:

$$X_{re}^{(h)} = \sum_{i=1}^{n+m} \frac{X_{ivh}^{(h-1)} - X_{iwh}^{(h-1)}}{U_{h-li}(x_i)(\omega_{h-li}^2 - \omega_{hr}^2)} X_{ie}^{(h-1)}. \quad (9)$$

Теперь рассмотрим определение частот и форм колебаний системы с "дополнительными" массами.

В случае если на жгут волокна действуют пылевые массы, их можно рассматривать как дополнительные и как внешнюю возмущающую нагрузку.

Рассмотрим систему с "дополнительными" массами (рис. 4). Инерционные силы при перемещении этих масс будут:

$$\begin{aligned} R_1^u &= -M_1 \ddot{y}_1 = \omega^2 M_1 y_1 \cos \omega t, & R_2^u &= -M_2 \ddot{y}_2 = \omega^2 M_2 y_2 \cos \omega t \dots, \\ R_j^u &= -M_j \ddot{y}_j = \omega^2 M_j y_j \cos \omega t, \end{aligned} \quad (10)$$

где  $M_j$  – дополнительные массы;  $y_j$  – амплитуды перемещений системы.

С помощью формулы (1) составим выражения для перемещений в точках присоединения масс от действия сил (10). В результате получим систему уравнений,  $k$ - строка которой будет:

$$\sum_{j=1}^q M_j y_j \sum_{i=1}^n \frac{p_i^2 \delta_{ijk}}{p_i^2 / \omega^2 - 1} - y_k = 0. \quad (11)$$

Отсюда определяются частоты системы с дополнительными массами и соответствующие им амплитуды колебаний в точках присоединения масс.

Амплитуды системы жгутов волокна в разных точках находятся с помощью формулы

$$y_{re} = \sum_{j=1}^q M_j y_j \sum_{i=1}^n \frac{p_i^2 \delta_{ije}}{p_i^2 / \omega^2 - 1}. \quad (12)$$

В выражениях (11) и (12) введены следующие обозначения:  $\delta_{ijk} = X_{ij} X_{ie} / p_i^2 U_i(x_j)$ ;




Рис. 4

$\delta_{ije} = X_{ij} X_{ie} / p_i^2 U_i(x_j)$  – перемещение системы по  $i$ -й форме соответственно в точках  $h$  и  $e$ ;  $p_j$  –  $i$ -я частота системы;  $X_{ij}, X_{ih}, X_{ie}$  – амплитуды по  $i$ -й форме.

## ВЫВОДЫ

Разработанная методика дает возможность прогнозировать поведение многосвязных жгутов волокна на поточной линии, а также оптимально устанавливать устройства для очистки волокон.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Капустин С.Ю. Усовершенствование технологий в процессе очистки длинноволокнистых материалов на лентоформирующей машине в составе поточной линии ПЛ-И-КЛ: Дис...канд. техн. наук. – Иваново, 1992.
2. А.с. №1477794 (СССР). Устройство для очистки текстильных волокон / Капустин С.Ю. и др.: – Опубл. 1989. Бюл. №17.

Рекомендована кафедрой механической технологии текстильных материалов. Поступила 08.10.07.