

УДК 621.3.076

**НАДЕЖНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА
В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХ ДАТЧИКИ
С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

А. Д. ЕПИФАНОВ, А. Б. КОЗЛОВ, В. Н. ШАХНИН

(Московская государственная текстильная академия им. А. Н. Косыгина)

Информацию о физико-механических параметрах текстильных материалов, например, перекосе уточных нитей в тканях, прохождении швов ткани, сообщают распределенные по ширине ткани чувствительные элементы. Надежность информации в подобных случаях значительно зависит не только от надежности технических средств информационного канала, но и от качественных показателей текстильного материала.

Для чувствительных элементов, как и для системы управления в целом, характерны два случайных состояния (события), то есть два

7*

типа отказа: выдача ложного сигнала (ложное срабатывание) и не выдача сигнала о состоянии текстильного материала. В большинстве случаев причиной выдачи ложного сигнала являются пороки текстильного материала, например, случайные утолщения или дыры и т. п. Причиной не выдачи сигнала могут служить отказы технических элементов, а также случаи недостаточной чувствительности измерительного элемента.

В известных устройствах обнаружения шва ткани с учетом пре-валирующего значения вероятности ложного срабатывания применяется избыточность чувствительных элементов о наличии шва с обра-боткой избыточной информации согласно логической операции И [1]. При таком подходе использования избыточной информации одновре-менно с уменьшением вероятности ложного срабатывания увеличива-ется вероятность не выдачи сигнала о прохождении шва.

Предлагаем общий теоретический подход к оценке надежности избыточной информационной части системы управления, например, пропуска шва ткани с одновременным учетом вероятности выдачи ложного сигнала. При этом задачу выбора способа обработки избыточной информации при фиксированном числе избыточных элементов m и пороговом значении l , то есть числе чувствительных элементов, при котором датчик пропуска шва выдает сигнал на срабатывание исполнительного элемента, решаем на основе допущений о том, что ве-роятности $q_{\text{л}}$ выдачи ложного сигнала и q_0 не выдачи сигнала о про-хождении шва одним чувствительным элементом независимы, что по-зволяет раздельно определить соответствующие надежности; при пере-ходе к приближенным формулам расчета $q_{\text{л}} \ll 1$, $q_0 \ll 1$, в общем слу-чае из возможных пороговых значений $l=1$ и $l=m$ исключаются, как не обеспечивающие одновременное повышение надежности по ложному сигналу и не выдаче сигнала.

С учетом этих допущений приводим основные соотношения для оценки надежности [2]. Вероятность выдачи ложного сигнала о про-хождении шва избыточной системой

$$Q_{\text{л}} = \sum_{i=0}^{m-l} C_m^{l+i} q_{\text{л}}^{l+i} (1-q_{\text{л}})^{m-l-i},$$

где C_m^{l+i} — число сочетаний;

$q_{\text{л}}$ — вероятность выдачи ложного сигнала одним чувствитель-ным элементом.

Надежность по ложному срабатыванию как противоположное со-бытие имеет вид

$$P_{\text{л}} = \sum_{i=0}^{l-1} C_m^{m-l+1+i} p_{\text{л}}^{m-l+1+i} (1-p_{\text{л}})^{l-i-1},$$

где $p_{\text{л}}$ — надежность одного чувствительного элемента, $p_{\text{л}} = 1 - q_{\text{л}}$.

Вероятность не выдачи сигнала избыточной системой о прохожде-нии шва

$$Q_0 = \sum_{i=0}^{l-1} C_m^{m-l+1+i} q_0^{m-l+1+i} (1-q_0)^{l-i-1},$$

где q_0 — вероятность не выдачи сигнала о прохождении шва одним чувствительным элементом.

Надежность, связанная с не выдачей сигнала о прохождении шва, как противоположное событие имеет вид

$$P_0 = \sum_{i=0}^{m-l} C_m^{l+i} p_0^{l+i} (1-p_0)^{m-l-i},$$

где p_0 — надежность одного чувствительного элемента, $p_0 = 1 - q_0$.

Суммарная надежность информационной части системы управления $P = P_0 P_{\text{л}}$.

На практике при оценке надежности удобно пользоваться приближенными формулами для вероятностей отказа

$$Q_{\text{л}} \approx C_l^l m q^l (1 - q_{\text{л}})^{m-l} \approx C_l^l m q^l;$$

$$Q_0 \approx C_m^{m-l+1} q_0^{m-l+1} (1 - q_0)^{l-1} \approx C_m^{m-l+1} q_0^{m-l+1}.$$

Суммарная вероятность отказа информационной части системы

$$Q = Q_0 + Q_{\text{л}} \approx C_l^l m q^l + C_m^{m-l+1} q_0^{m-l+1}.$$

В приведенном соотношении первое слагаемое с увеличением l убывает, а второе слагаемое возрастает, свидетельствуя о наличии $l_{\text{опт}}$ — оптимального значения, обеспечивающего экстремум (минимум) Q_{min} . Значение $l_{\text{опт}}$ определяется с помощью общих известных методов нахождения экстремума функции.

Практически удобным может быть графоаналитический метод: при известном m строятся зависимости $Q_0(l)$, $Q_{\text{л}}(l)$, $Q(l)$ и затем определяется $l_{\text{опт}}$. На рис. 1 приведены результаты расчета вероятностей отказов при $m=5$ и различных значениях q_0 ($1, 2, 3$ — соответственно $0,05; 0,2; 0,2$) и $q_{\text{л}}$ ($1, 2, 3$ — $0,2; 0,2; 0,05$). Пороговое значение l при его малой величине должно быть скорректировано с учетом возможных сложных профилей швов.




Рис. 1.

ВЫВОДЫ

Предлагаемый метод позволяет выбрать оптимальное пороговое значение и число чувствительных элементов в датчике, например, обнаружения шва ткани, обеспечивающие минимальную вероятность отказа устройства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Расторгуев А. К. Системы автоматического управления машинами при отделке ткани. — М.: Легкая индустрия, 1977.
2. Епифанов А. Д. Надежность автоматических систем. М.: Машиностроение, 1964.

Рекомендована кафедрой автоматики и промышленной электроники. Поступила 02.12.96