

УДК 677.051.400.157

НАЛАДОЧНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ЧЕСАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ*

Н.М. АШНИН, В.А. ГУСЕВ, В.В. СИГАЧЕВА

**(Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна,
Костромской государственный технологический университет)**

Нестабильность технического состояния (ТС) кардочесального оборудования является одной из основных причин снижения качества изделий текстильной промышленности [1], [2]. Для оценки работоспособности указанного оборудования предлагается использовать комплексный подход на основе методов экспертных систем (ЭС), позволяющий составлять системные экспертные оценки текущего ТС машин и выдавать оператору рекомендации по изменению их настроек, указывая при этом на необходимость ремонта отдельных узлов и механизмов, то есть осуществлять интеллектуальное ситуационное управление.

Для кардочесальных машин определен набор частных критериев качества их функционирования [1]:

- неровнота чесальной ленты на коротких отрезках ($C_v\%$);
- качество прочеса (пороки/г);
- коэффициент K_c съема;
- коэффициент K_p , распределения волокна на рабочих валиках;
- кратность K_q чесания.

Первые два показателя относятся к технологическим параметрам, которые могут быть определены по результатам измерений, остальные – к производным технологическим параметрам. Поскольку процесс чесания волокнистых материалов относит-

ся к стохастическим, то однозначных точных формул для расчета K_c, K_p, K_q практически не существует.

Исследования [1] показывают тенденцию роста K_c, K_p при уменьшении разводки в определенной зоне скоростей главного V_1 и съемного V_2 барабанов (рабочего валика).

Максимальные значения этих коэффициентов получены при соотношении скоростей $V_1/V_2 = 3-10$ при условии достаточного темпа насыщения гарнитуры (коэффициент K) на первом этапе взаимодействия рабочих органов при уменьшенных разводках и оптимальном угле наклона зубьев съемного барабана.

Для повышения производительности чесальной машины рационально устанавливать на ней приводы с регулируемым соотношением скоростей рабочих органов, что также упростит настройку машины на допустимую неровноту чесальной ленты.

При условии постоянства загрузки в единицу времени волокном главного барабана, постоянства коэффициентов K_p и K_c неровнота чесальной ленты должна быть стабильной. Однако, как известно из практики эксплуатации и исследований [1], [2], процесс чесания и коэффициент C_v оказываются нестабильными.

Одна из причин – отсутствие постоянства разводки вдоль осей рабочих органов

* Работа выполнена по гранту Министерства образования России 2003 г.

в радиальном направлении из-за повышенной вибрации рабочих органов, которую можно контролировать. Интенсивность вибрации в процессе эксплуатации машины может увеличиться в 1,5...2 раза при отсутствии своевременной диагностики ТС.

Исследования, выполненные на валичной машине CS-1, показали, что изменение разводки в 3,33 раза (от 0,12 до 0,4 мм) при полной ее стабилизации практически не влияет на неровноту ленты на длинных отрезках (5,4%). Вибрация барабанов приводит к увеличению фактического коэффициента вариации в 1,3 раза при малой разводке.

Таким образом, рекомендации по выбору величины разводки нужно давать с учетом ТС рабочих органов машины, их скоростей, соотношения низших частот колебаний валов с их частотой вращения.

Реализация наладочной экспертной системы возможна при наличии соответствующей программы, входной информации о механических и технологических параметрах машины, а также наличии устройств для изменения скоростей рабочих органов и разводок. Информационные входные параметры должны быть доступны для измерения, а рекомендуемые наладочные параметры достаточно просто настраиваться.

К входным параметрам отнесем: коэффициент вариации неровноты ленты, диагностические параметры ТС, а к наладочным – разводку и скорость рабочих органов. Если скорость рабочих органов принимается заданной, то разводка регулируется с учетом ТС.

Для контроля неровноты ленты в СПГУТД разработан микропроцессорный прибор [3], включающий фотодатчик, устройства преобразования, хранения и передачи информации в ЭВМ в целях ее обработки. Диагностика ТС механических узлов может быть реализована с использованием прибора [4] или специального прибора, совмещающего функции контроля неровноты ленты, вибрационного ускорения и частоты вращения рабочих органов.

Разработка ЭС выполнялась на базе

моделирования ситуаций для малогабаритной чесальной машины ЧБВ РП [2]. Экспериментально установлено [2], что для кардочесальных машин существуют определенные соотносительные области разводок между рабочими органами, их скоростей, со значениями неровноты линейной плотности чесальной ленты, а также диагностическими параметрами ТС механических узлов.

Обработка ситуационных данных ведется в экспертной программной оболочке "КОРИФЕЙ" по разработанным алгоритмам с использованием базы данных [5]. Процесс общения оператора с ЭВМ заключается во вводе по <<запросу>> некоторых исходных данных и получении рекомендаций по настройке машины, потребности в ремонте.

Для написания ЭС был получен диапазон значений основных показателей качества чесальной машины (табл. 1), где приняты обозначения: ГБ – главный барабан, РВ1 – первый рабочий валик.

Таблица 1

Разводка R между ГБ-РВ1, мм	Скорость ГБ V, м/мин	Коэффициент вариации C _v , %
0,18÷22	327÷400	8,07÷8,7
0,27÷0,33	417÷510	12,05÷13,05
0,36÷0,44	560÷685	14,5÷15,7
0,45÷0,55	850÷1040	20,3÷22,0

Кроме того в ЭС предлагается использовать данные диагностического контроля механического состояния узлов чесальной ленты. Эти данные получают во внешнем файле по отношению к ЭС, где определяемый при анализе текущего информационного сигнала диагностический показатель может корректироваться с учетом тренда коэффициентов прогноза технического состояния, учитывающих факторы истории эксплуатации и ремонта. Если в качестве информационного сигнала используется вибрационное ускорение, то диагностические параметры ДП определяются по спектральным характеристикам.

Показатель ТС узлов чесальной машины определяется как

$$ДПК = ДП / ДПБ, \quad (1)$$

где ДП – значение, полученное в результате обработки сигналов, поступивших с датчика; ДПБ – базовое (эталонное) значение.

Если $ДПК \leq 1,0$ – состояние механических узлов в норме; при больших значениях $ДПК$ состояние узлов неудовлетворительное.

На основе всех представленных данных был составлен набор основных правил работы ЭС:

если $ДПК > 1,0$, то требуется проверка ТС механических узлов;

если $ДПК \leq 1,0$ и при текущих значениях параметров (R, V) контролируемая неровнота ленты [C_v] не превышает базовых (табличных) значений, то состояние механических узлов в норме, работа чесальной машины не требует вмешательства;

если $ДПК \leq 1,0$ и при текущих значениях параметров (R, V) C_v превышает базовые (табличные) значения, то состояние механических узлов в норме, но рабочие органы чесальной машины требуют наладки.




Рис. 1

Алгоритм ЭС для ЧБВ РП представлен на рис. 1, где а) – общий; б) – подпрограммы "proc1", "proc2"; в) – подпрограмма "вывод". Используя приведенные выше

основные правила и данные значения изменения основных механико-технологических и технологических параметров (табл. 1), написана база знаний (БЗ) диагностической ЭС применительно к чесальной машине ЧБВ РП (рис. 2).

```

1: ?Диагностическая ЭС
2: seek вывод
3:
4:
5: if parametr is not undefined
6: then run proc1(R1,ДПК);
7: run proc2(R2,Cv);
8: вывод is done
9:
10:
F - Помощь 2Стоп 3Ком 4Отменить 5Метка 6Граница 7Копия 8Выделить 9Удал 10Выкл

```

Рис. 2

Запись типа "seek вывод" сообщает системе, что назначением базы знаний БЗ является определение и вывод на экран рекомендаций. Это означает, что объекту "вывод" в конце консультации с пользователем должно быть присвоено значение, которое необходимо вывести на экран. Вывод выполняется на основе экспертных знаний, сформулированных в виде правил, составляющих БЗ.

Использование в БЗ процедурных объектов (proc1 и proc2) позволяет осуществить доступ к внешним файлам diagn.txt и var.txt, содержащим данные о техническом состоянии узлов и значениях коэффициента неровноты чесальной ленты чесальной машины.

```

1: вывод
2: LongName обеспечивает начало консультации и вывод заключения
3:
4: type текст
5: Content
6: DefaultFormat
7: Commentary
8: Introduction
9:
10: Диагностическая ЭС чесальной машины
11: В ходе выполнения ЭС на основе указанных рабочих параметров настройки чесальной машины (разводки и скорости), а также на основе данных прибора контроля неровноты чесальной ленты и технологического состояния механических узлов машины, будут даны рекомендации о необходимых мероприятиях.
12:
13:
14:
15:
16:
17: Conclusion:
18: Консультация с системой закончена
19:
20:
21: Анализ вашего ответа, а также анализ данных контроля неровноты чесальной ленты и технологического состояния механических узлов машины позволяет сделать следующее заключение
22: 1. Если в результате выполнения
23: 2. следующего алгоритма
24: 3. будет проверено состояние механических узлов машины, т.к. параметр ДПК, характеризующий техническое состояние узлов, принимает значение больше 1,1, что недопустимо. Значение коэффициента вариации неровноты чесальной ленты на данный момент подвержено влиянию нестабильной работы и не может считаться адекватным
25: 4. if parametr is '1' and Cv > 4 then
26: 5. значение коэффициента вариации неровноты чесальной ленты для указанных рабочих параметров настройки машины (разводки ГБ-РВ1 и скорости Гб) не превышает 3 раза своего значения. Машине не нуждается в наладке.
27: 6. if parametr is '1' and Cv > 8.7 then
28: 7. значение коэффициента вариации неровноты чесальной ленты для указанных рабочих параметров настройки машины (разводки ГБ-РВ1 и скорости Гб) превышает 3 раза своего значения (Cv против 8.4 %). Требуется точная настройка параметров чесальной машины.
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
F - Помощь 2Стоп 3Ком 4Отменить 5Метка 6Граница 7Копия 8Выделить 9Удал 10Выкл

```

Рис. 3

Вывод рекомендаций о необходимых действиях (ремонт машины, настройка машины и т.п.) происходит следующим образом (рис. 3): в ходе консультации ЭС просит пользователя указать рабочие параметры настройки чесальной машины; процедура proc1 осуществляет расчет показателя ДПК, характеризующего техническое состояние узлов чесальной машины; процедура proc2 извлекает из внешнего файла var.txt значение коэффициента вариации неровности чесальной ленты по линейной плотности и присваивает его объекту C_v ; на основе полученных данных ЭС, используя слот Conclusion объекта "вывод", обеспечивает условный вывод заключения.

ВЫВОДЫ

1. Использование автоматизированных систем контроля ТС кардочесального оборудования в сочетании с экспертными системами может повысить его эксплуатационную надежность за счет своевременной наладки и ремонта.

2. При компьютерном управлении современных чесальных машин экспертная система наладки машины может быть включена в алгоритм управления.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аштин Н.М. Кардочесание волокнистых материалов. – М: Легпромбытиздат, 1985.
2. Гусев В.А. Обеспечение стабильности технического состояния кардочесальных машин. – Кострома: РИО КГТУ, 2001г.
3. Гусев В.А., Сигачева В.В. и др. Метод оперативной диагностики основных зон чесания кардочесальной машины ЧМ-50 по показателю неровности ленты с использованием микропроцессорного прибора ПКЛН-1 // Тез. докл. конф.: Х Бенардосовские чтения. – Иваново, ИГЭУ, 2001.
4. Микропроцессорное устройство технической диагностики технологических машин / Свидетельство на полезную модель Г01 Н11/00 № 58/68. – Опубл. 1998. Бюл №1.
5. Блинов А.Н. Воронов М.В. Разработка экспертных систем в инstrumentальной среде. – Петербург: РИО СПбГУТД, 1998.

Рекомендована кафедрой автоматизации производственных процессов. Поступила 01.12.03.