

УДК 677.024.324.23/25(045)

РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОПЛОТНЫХ ТКАНЕЙ

С. С. ЮХИН, С. А. ЦЫЦИЛИНА

(Московская государственная текстильная академия им. А. Н. Косыгина)

Производство высокоплотных хлопчатобумажных тканей на ткацком оборудовании, которым оснащены текстильные предприятия, представляет актуальную задачу, поскольку такие ткани имеют повышенный спрос населения, а процесс их получения на отечественном оборудовании затруднителен. Оптимальные параметры выработки этих тканей практически не изучались.

Нами исследовалась ткань типа 10МХ, выпускаемая в условиях акционерного общества «Куровской текстиль»: линейная плотность основы 36 текс, утка 50 текс, плотность (нитей/дм) по основе 336, по утку 180, поверхностная плотность 232 г/м², переплетение ткани саржа 1/3.

Для установления влияния процесса ткачества на свойства и строение исследуемой высокоплотной хлопчатобумажной ткани применим метод математического планирования (план Бокса-3). За входные факторы выбраны: X_1 — заправочное натяжение основы, сН/нить; X_2 — угол заступа, град и X_3 — вынос зева, мм.

Натуральные и кодированные значения факторов, а также интервалы их варьирования приведены в табл. 1.

Критериями оптимизации служили поверхностная плотность ткани и ее уработка по основе и утке, которые достаточно полно характеризуют объект исследования, высокоплотные ткани, и предъявляемые к ним требования. Кроме того, выбранные критерии имеют между собой

Таблица 1

Факторы	Уровень варьирования			Интервал варьирования
	-1	0	+1	
X_1	25,0	32,5	40,0	7,5
X_2	20	30	40	10
X_3	300	350	400	50

Таблица 2

Поверхностная плотность, M_{m^2} , г/ m^2		Уработка по основе a_o , %		Уработка по утку a_y , %	
Y_{ep}	Y_r	Y_{ep}	Y_r	Y_{ep}	Y_r
218,47	218,57	9,53	9,61	1,37	1,33
221,43	221,41	10,60	10,57	1,36	1,42
217,60	218,10	9,65	9,61	1,34	1,42
220,30	219,79	10,08	10,33	1,48	1,44
219,70	220,18	10,22	10,07	1,46	1,51
220,17	219,67	10,03	10,07	1,65	1,57
221,07	221,08	10,00	10,03	1,60	1,54
219,53	219,47	9,80	9,71	1,47	1,52
220,97	219,82	9,53	9,61	1,54	1,52
219,27	220,41	10,00	9,92	1,53	1,55
218,73	218,63	10,17	10,22	1,50	1,51
218,17	218,27	10,10	10,04	1,55	1,54
217,37	217,28	10,23	10,03	1,51	1,46
217,83	217,91	9,87	10,03	1,53	1,59

низкую корреляционную зависимость и высокую зависимость от остальных исследуемых параметров. Экспериментальные и расчетные значения выходных параметров приведены в табл. 2.

В результате обработки эксперимента получены уравнения взаимосвязи между параметрами изготовления и свойствами ткани. Уравнения регрессии критериев оптимизации имеют вид

$$Y_{R_1} = 9,98 - 0,158X_1 + 0,09X_2 + 0,018X_3 - 0,081X_1X_2 - 0,235X_1X_3 - 0,01X_2X_3 - 0,213X_1^2 + 0,153X_2^2 + 0,698X_3^2;$$

$$Y_{R_2} = 2,21 - 0,012X_1 - 0,013X_2 - 0,04X_3 - 0,004X_1X_2 - 0,01X_1X_3 + 0,002X_2X_3 - 0,051X_1^2 - 0,106X_2^2 - 0,075X_3^2;$$

$$Y_{R_3} = 218,12 - 0,293X_1 + 0,18X_2 - 0,31X_3 - 0,29X_1X_2 - 0,84X_1X_3 + 0,354X_2X_3 + 1,925X_1^2 + 0,255X_2^2 - 5,92X_3^2,$$

где Y_{R_1} , Y_{R_2} , Y_{R_3} — уработка нитей соответственно основы, утка и поверхностная плотность ткани.

Для определения оптимальных технологических параметров выработки хлопчатобумажной высокоплотной ткани проведен сравнительный анализ метода 1 — совмещения двухмерных сечений поверхностей отклика, метода 2 — совмещения трехмерных поверхностей отклика и метода 3 — совместного решения уравнений взаимосвязи между параметрами изготовления и строения ткани.

Первый и второй методы позволяют найти область совместных

решений при $X_2=0$, поскольку данный фактор незначительно влияет на выходные параметры, при этом для решения методом совмещения двухмерных сечений поверхностей откликов критерии оптимизации ограничивались значениями: поверхностной плотности $217,3 \leq M_{M^2} \leq 221,41$; уработки по основе $9,09 \leq a_0 \leq 10,56$ и уработка по утку $1,3 \leq a_y \leq 1,5$. Результаты расчетов приведены в табл. 3. Как установлено, за оптимальные параметры заправки ткацкого станка АТПР-100 следует принять заправочное натяжение $F_3=30,0$ сН/нить; угол заступа $\alpha=30^\circ$ и вынос зева $l=365$ мм.

Таблица 3

Методы	Кодированные значения факторов			Оптимальный вариант
	X_1	X_2	X_3	
1	-0,125	0	0,193	$X_1=-0,20$
2	-0,15	0	0,25	$X_2=0$
3	-0,25	0,015	0,315	$X_3=0,30$

Выявлено, что при решении компромиссной задачи оптимизации различными методами результаты получаются одинаковые.

ВЫВОДЫ

Найдены оптимальные технологические параметры заправки пневморапирного ткацкого станка АТПР-100-4 при выработке высокоплотной хлопчатобумажной ткани.

Рекомендована кафедрой ткачества. Поступила 19.06.96