

УДК 677.021.174 : 519.2

**О КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ВОЛОКНООБМЕНА
ДЛЯ ЧЕСАЛЬНЫХ МАШИН ТИПА ЧМД С РАСХОДЯЩИМСЯ
ДВИЖЕНИЕМ ШЛЯПОЧНЫХ ПОЛОТЕН**

*С. Д. БЕЛОГОЛОВЦЕВ, А. А. ВИНОГРАДОВ, В. М. ЗАРУБИН,
Т. В. ШМЕЛЕВА*

(Ивановская государственная текстильная академия)

Для исследования волокнообмена в шляпочной чесальной машине типа ЧМД с расходящимся движением шляпочных полотен воспользуемся методами, изложенными в работах [1...4].

В том случае, когда устройства регенерации шляпочного очеса (УРШО) установлены при каждом шляпочном полотне чесальной машины типа ЧМД, имеющей два главных барабана, потоки регенерированного волокна могут не объединяться и иметь различные точки возврата. Если точки возврата этих двух потоков совпадают, то схемы движения отождествляются с уже рассмотренными в [4] и все формулы, полученные там для случая одного УРШО, остаются справедливыми и без изменений переносятся на наш случай.

Волокно с первого шляпочного полотна, попадающее в очес, такое же, как и со второго шляпочного полотна, поэтому точку возврата волокнистого потока из 1-го УРШО естественно помещать перед точкой




Рис. 1.

возврата из 2-го УРШО. Воспользуемся обозначениями из [4] и той же базовой моделью (работа ЧМ без УРШО, когда волокно из очищающего устройства изымается из процесса чесания (рис. 1-*a*)), которую обозначим верхним индексом (0), хотя способы возврата потоков (1), (2...6) здесь, естественно, отличаются от рассмотренных в [4]. Допустим, что волокно совершило 1-й цикл, если оно из положения перед шляпками на 1-м главном барабане вошло в рабочую зону и затем повторно попало в положение перед шляпками 1-го главного барабана. Второй цикл — прохождение волокна из положения перед шляпками 2-го главного барабана в рабочую зону и затем повторное появление перед шляпками 2-го главного барабана. Для базовой процедуры вероятность того, что волокно, пришедшее к началу шляпочного полотна на 1-м главном барабане, совершил один 1-й цикл: $a_1^{(0)} = \bar{k}_{0\eta_1} \bar{k}_{c1} \bar{\eta}_{\Gamma_1}$, вероятность того, что волокно, начав 1-й цикл, попадет к началу 2-й рабочей зоны: $b_1^{(0)} = \bar{k}_{0\eta_1} k_{c1}$. Для второго цикла $a_2^{(0)} = \bar{k}_{0\eta_2} \bar{k}_{c2} \bar{\eta}_{\Gamma_2}$, $b_2^{(0)} = \bar{k}_{0\eta_2} k_{c2}$. Общее среднее время, проведенное волокном, вышедшим из бункера, на 1-м шляпочном полотне [4] равно

$$T_{061}^{(0)} = T_1^{(0)} \bar{\eta}_{np} / (1 - a_1^{(0)}), \quad (1)$$

где $T_1^{(0)}$ — среднее время пребывания волокна на 1-м шляпочном полотне при прохождении одного первого цикла.

Пусть $p^{(0)}$ — вероятность того, что волокно от начала 1-й рабочей зоны когда-нибудь попадет к началу второй рабочей зоны: $p^{(0)} = b_1^{(0)} / (1 - a_1^{(0)})$. Общее среднее время, проведенное волокном на втором шляпочном полотне,

$$T_{062}^{(0)} = T_2^{(0)} \bar{\eta}_{np} p^{(0)} / (1 - a_2^{(0)}). \quad (2)$$

Справедливы также соотношения [4]:

$$s^{(0)} \bar{\eta}_{np} + q_1^{(0)} \bar{k}_{0\eta_1} \bar{k}_{c1} \bar{\eta}_{\Gamma_1} = q_1^{(0)}, \quad (3)$$

$$r_1^{(0)} = q_1^{(0)} \bar{k}_{\text{оч1}} k_{\text{с1}}, \quad (4)$$

$$r_1^{(0)} + q_2^{(0)} \bar{k}_{\text{оч2}} \bar{k}_{\text{с2}} \bar{\eta}_{\text{р2}} = q_2^{(0)}, \quad (5)$$

$$r_2^{(0)} = q_2^{(0)} \bar{k}_{\text{оч2}} k_{\text{с2}} \bar{\eta}_{\text{с}}, \quad (6)$$

$$\begin{aligned} d^{(0)} = & s^{(0)} \eta_{\text{пр}} + q_1^{(0)} k_{\text{оч1}} + q_1^{(0)} \bar{k}_{\text{оч1}} \bar{k}_{\text{с1}} \eta_{\text{р1}} + q_2^{(0)} k_{\text{оч2}} + \\ & + q_2^{(0)} \bar{k}_{\text{оч2}} \bar{k}_{\text{с2}} \bar{\eta}_{\text{р2}} + q_2^{(0)} \bar{k}_{\text{оч2}} k_{\text{с2}} \eta_{\text{с}}. \end{aligned} \quad (7)$$

Здесь $s^{(0)}$ — количество волокон, не побывавших в машине, выходящих из бункера за единицу времени; q_i ($i=1, 2$) — количество волокон, входящих за единицу времени в i -ю рабочую зону; r_1 — количество волокон, попадающих за единицу времени на передающий барабан; r_2 — на выход из машины; d — количество волокон, выпадающих в угары за единицу времени.

Рассмотрим эти величины в случае схемы (1) (рис. 1-б), когда из 1-го УРШО волокно возвращается в бункер, а из 2-го — к началу 1-й рабочей зоны.

$$\begin{aligned} b_1^{(1)} = & b_1^{(0)} = \bar{k}_{\text{оч1}} k_{\text{с1}}, \quad p^{(1)} = \sum_{j=0}^{\infty} (\bar{k}_{\text{оч1}} \bar{k}_{\text{с1}} \bar{\eta}_{\text{р1}} + \\ & + \bar{k}_{\text{оч1}} \bar{\eta}_{\text{оч1}} \bar{\eta}_{\text{пр}})^j b_{(1)}^{(1)} - \end{aligned}$$

вероятность того, что волокно из начала 1-й рабочей зоны когда-нибудь попадет к началу второй рабочей зоны (j раз пройдет по 1-му главному барабану или через 1-е УРШО и бункер и затем от начала 1-й рабочей зоны перейдет к началу второй рабочей зоны).

$$p^{(1)} = b_1^{(1)} / (1 - \bar{k}_{\text{оч1}} \bar{k}_{\text{с1}} \bar{\eta}_{\text{р1}} - \bar{k}_{\text{оч1}} \bar{\eta}_{\text{оч1}} \bar{\eta}_{\text{пр}}). \quad (8)$$

$u_2^{(1)}$ — вероятность того, что волокно, вошедшее во 2-ю рабочую зону, когда-нибудь попадет во 2-е УРШО.

$$u_2^{(1)} = \sum_{j=0}^{\infty} (\bar{k}_{\text{оч2}} \bar{k}_{\text{с2}} \bar{\eta}_{\text{р2}})^j \bar{k}_{\text{оч2}} \bar{\eta}_{\text{оч2}} \quad (j \text{ раз пройдет по второму главному барабану и затем в очищающее устройство, не выпадая в угары}).$$

$$u_2^{(1)} = \bar{k}_{\text{оч2}} \bar{\eta}_{\text{оч2}} / (1 - \bar{k}_{\text{оч2}} \bar{k}_{\text{с2}} \bar{\eta}_{\text{р2}}). \quad (9)$$

Тогда

$$a_1^{(1)} = a_1^{(0)} + \bar{k}_{\text{оч1}} \bar{\eta}_{\text{оч1}} \bar{\eta}_{\text{пр}} + p^{(1)} u_2^{(1)}, \quad (10)$$

то есть к базовому значению добавляются два слагаемых: вероятность попасть в 1-е УРШО и через бункер вернуться к началу цикла и вероятность попасть во 2-е УРШО и затем к началу цикла.

$$b_2^{(1)} = \bar{k}_{\text{оч2}} k_{\text{с2}} = b_2^{(0)}, \quad a_2^{(1)} = a_2^{(0)} + \bar{k}_{\text{оч2}} \bar{\eta}_{\text{оч2}} p^{(1)} \quad (11)$$

(к базовому значению добавляется вероятность прохождения через 2-е УРШО к началу второго цикла).

$$\begin{aligned} T_{(1)\text{o6}}^{(1)} = & T_{(1)\text{o61}}^{(1)} + T_{(1)\text{o62}}^{(1)} = T_1^{(1)} \bar{\eta}_{\text{пр}} / (1 - \\ & - a_1^{(1)}) + T_2^{(1)} \bar{\eta}_{\text{пр}} p^{(1)} / (1 - a_2^{(1)}) \end{aligned} \quad (12)$$

— общее среднее время пребывания волокна на шляпочных полотнах. $q_1^{(1)}$ — количество волокон, приходящих за единицу времени в 1-ю рабочую зону, которое складывается из трех слагаемых: количество, приходящее из бункера (попавшие туда из 1-го УРШО $q_1^{(1)}k_{\text{оч1}}\bar{\eta}_{\text{оч1}}$ и волокна, не побывавшие еще в машине $s^{(1)}$ за вычетом выпавших в угары под приемным барабаном), количество, приходящее по 1-му главному барабану ($q_1^{(1)}\bar{k}_{\text{оч1}}\bar{k}_{\text{с1}}\bar{\eta}_{\text{г1}}$) и приходящее через 2-е УРШО ($q_2^{(1)}k_{\text{оч2}}\bar{\eta}_{\text{оч2}}$), то есть

$$\begin{aligned} q_1^{(1)} = & (s^{(1)} + q_1^{(1)}k_{\text{оч1}}\bar{\eta}_{\text{оч1}})\bar{\eta}_{\text{пр}} + \\ & + q_1^{(1)}\bar{k}_{\text{оч1}}\bar{k}_{\text{с1}}\bar{\eta}_{\text{г1}} + q_2^{(1)}k_{\text{оч2}}\bar{\eta}_{\text{оч2}}, \end{aligned} \quad (13)$$

$$r_1^{(1)} = q_1^{(1)}\bar{k}_{\text{оч1}}\bar{k}_{\text{с1}}, \quad (14)$$

$$r_1^{(1)} + q_2^{(1)}\bar{k}_{\text{оч2}}\bar{k}_{\text{с2}}\bar{\eta}_{\text{г2}} = q_2^{(1)}, \quad (15)$$

$$r_2^{(1)} = q_2^{(1)}\bar{k}_{\text{оч2}}\bar{k}_{\text{с2}}\bar{\eta}_{\text{с}}, \quad (16)$$

$$\begin{aligned} d^{(1)} = & (s^{(1)} + q_1^{(1)}k_{\text{оч1}}\bar{\eta}_{\text{оч1}})\bar{\eta}_{\text{пр}} + q_1^{(1)}k_{\text{оч1}}\bar{\eta}_{\text{оч1}} + \\ & + q_1^{(1)}\bar{k}_{\text{оч1}}\bar{k}_{\text{с1}}\bar{\eta}_{\text{г1}} + q_2^{(1)}k_{\text{оч2}}\bar{\eta}_{\text{оч2}} + \\ & + q_2^{(1)}\bar{k}_{\text{оч2}}\bar{k}_{\text{с2}}\bar{\eta}_{\text{г2}} + q_2^{(1)}\bar{k}_{\text{оч2}}\bar{k}_{\text{с2}}\bar{\eta}_{\text{с}}. \end{aligned} \quad (17)$$

В случае (2) (рис. 1-в), когда волокно из 1-го УРШО возвращается в бункер, а из 2-го УРШО — к началу 2-й рабочей зоны,

$$b_1^{(2)} = b_1^{(0)}, p^{(2)} = p^{(1)}, u_2^{(2)} = u_2^{(1)},$$

$$a_1^{(2)} = a_1^{(0)} + k_{\text{оч1}}\bar{\eta}_{\text{оч1}}\bar{\eta}_{\text{пр}},$$

$$b_2^{(2)} = b_2^{(0)},$$

$$a_2^{(2)} = a_2^{(0)} + k_{\text{оч2}}\bar{\eta}_{\text{оч2}}. \quad (18)$$

Количество $q_1^{(2)}$ отличается от $q_1^{(1)}$ тем, что не содержит последнего слагаемого (из 2-го УРШО к началу 1-й рабочей зоны волокно не поступает):

$$q_1^{(2)} = (s^{(2)} + q_1^{(2)}k_{\text{оч1}}\bar{\eta}_{\text{оч1}})\bar{\eta}_{\text{пр}} + q_1^{(2)}\bar{k}_{\text{оч1}}\bar{k}_{\text{с1}}\bar{\eta}_{\text{г1}}, s^{(2)} = s^{(1)}, \quad (19)$$

$$r_1^{(2)} = q_1^{(2)}\bar{k}_{\text{оч1}}\bar{k}_{\text{с1}}, \quad (20)$$

$$q_2^{(2)} = r_1^{(2)} + q_2^{(2)}\bar{k}_{\text{оч2}}\bar{k}_{\text{с2}}\bar{\eta}_{\text{г2}} + q_2^{(2)}k_{\text{оч2}}\bar{\eta}_{\text{оч2}} \quad (21)$$

(по сравнению с $q_2^{(1)}$ добавляется слагаемое — волокна, приходящие из 2-го УРШО).

$$r_2^{(2)} = q_2^{(2)}\bar{k}_{\text{оч2}}\bar{k}_{\text{с2}}\bar{\eta}_{\text{с}}, \quad (22)$$

$$\begin{aligned} d^{(2)} = & (s^{(2)} + q_1^{(2)}k_{\text{оч1}}\bar{\eta}_{\text{оч1}})\bar{\eta}_{\text{пр}} + q_1^{(2)}k_{\text{оч1}}\bar{\eta}_{\text{оч1}} + q_1^{(2)}\bar{k}_{\text{оч1}}\bar{k}_{\text{с1}}\bar{\eta}_{\text{г1}} + \\ & + q_2^{(2)}k_{\text{оч2}}\bar{\eta}_{\text{оч2}} + q_2^{(2)}\bar{k}_{\text{оч2}}\bar{k}_{\text{с2}}\bar{\eta}_{\text{г2}} + q_2^{(2)}\bar{k}_{\text{оч2}}\bar{k}_{\text{с2}}\bar{\eta}_{\text{с}}. \end{aligned} \quad (23)$$

Работа по схеме (3) (рис. 1-г) предполагает следующие соотношения:

$$\begin{aligned} b_1^{(3)} = & b_1^{(0)}, p^{(3)} = p^{(1)}, u_2^{(3)} = u_2^{(1)}, \\ a_1^{(3)} = & a_1^{(2)}, b_2^{(3)} = b_2^{(1)}, a_2^{(3)} = a_2^{(0)}, \end{aligned} \quad (24)$$

$$q_1^{(3)} = q_1^{(2)}, \quad s^{(3)} = s^{(2)}, \quad r_1^{(3)} = r_1^{(2)}, \quad (25)$$

$$q_2^{(3)} = r_1^{(3)} + q_2^{(3)} \bar{k}_{\text{оч}2} \bar{k}_{\text{с}2} \bar{\eta}_{\text{р}2}, \quad (25)$$

$$r_2^{(3)} = q_2^{(3)} \bar{k}_{\text{оч}2} \bar{k}_{\text{с}2} \bar{\eta}_{\text{с}} + q_2^{(3)} k_{\text{оч}2} \bar{\eta}_{\text{оч}2} \bar{\eta}_{\text{с}}, \quad (26)$$

$$\begin{aligned} d^{(3)} = & (s^{(3)} + q_1^{(3)} k_{\text{оч}1} \bar{\eta}_{\text{оч}1}) \eta_{\text{пр}} + q_1^{(3)} k_{\text{оч}1} \bar{\eta}_{\text{оч}1} + \\ & + q_1^{(3)} \bar{k}_{\text{оч}1} \bar{k}_{\text{с}1} \eta_{\text{р}1} + q_2^{(3)} k_{\text{оч}2} \eta_{\text{оч}2} + q_2^{(3)} \bar{k}_{\text{оч}2} \bar{k}_{\text{с}2} \eta_{\text{р}2} + \\ & + q_2^{(3)} \bar{k}_{\text{оч}2} \bar{k}_{\text{с}2} \eta_{\text{с}} + q_2^{(3)} k_{\text{оч}2} \bar{\eta}_{\text{оч}2} \eta_{\text{с}}. \end{aligned} \quad (27)$$

Если подача регенерированного волокна из 1-го УРШО осуществляется к началу 1-й рабочей зоны, а из 2-го УРШО — к началу 2-й рабочей зоны (схема (4) рис. 1-*d*), то

$$\begin{aligned} b_1^{(4)} &= b_1^{(0)}, \quad b_2^{(4)} = b_2^{(0)}, \\ p^{(4)} &= b_1^{(4)} / (1 - \bar{k}_{\text{оч}1} \bar{k}_{\text{с}1} \bar{\eta}_{\text{р}1} - k_{\text{оч}1} \bar{\eta}_{\text{оч}1}), \\ u_2^{(4)} &= u_2^{(1)}, \quad a_1^{(4)} = a_1^{(0)} + k_{\text{оч}1} \bar{\eta}_{\text{оч}1}, \\ a_2^{(4)} &= a_2^{(0)} + k_{\text{оч}2} \bar{\eta}_{\text{оч}2}. \end{aligned} \quad (28)$$

В этом случае все волокна, поступающие из бункера, еще не бывали в машине, поэтому

$$s^{(4)} = s^{(0)}, \quad q_1^{(4)} = s^{(4)} \bar{\eta}_{\text{пр}} + q_1^{(4)} \bar{k}_{\text{оч}1} \bar{k}_{\text{с}1} \bar{\eta}_{\text{р}1} + q_1^{(4)} k_{\text{оч}1} \bar{\eta}_{\text{оч}1}, \quad (29)$$

$$r_1^{(4)} = q_1^{(4)} \bar{k}_{\text{оч}1} k_{\text{с}1}, \quad (30)$$

$$q_2^{(4)} = r_1^{(4)} + q_2^{(4)} \bar{k}_{\text{оч}2} \bar{k}_{\text{с}2} \bar{\eta}_{\text{р}2} + q_2^{(4)} k_{\text{оч}2} \bar{\eta}_{\text{оч}2}, \quad (31)$$

$$r_2^{(4)} = q_2^{(4)} \bar{k}_{\text{оч}2} \bar{k}_{\text{с}2} \bar{\eta}_{\text{с}}, \quad (32)$$

$$\begin{aligned} d^{(4)} = & s^{(0)} \eta_{\text{пр}} + q_1^{(4)} k_{\text{оч}1} \bar{\eta}_{\text{оч}1} + q_1^{(4)} \bar{k}_{\text{оч}1} \bar{k}_{\text{с}1} \eta_{\text{р}1} + q_2^{(4)} k_{\text{оч}2} \eta_{\text{оч}2} + \\ & + q_2^{(4)} \bar{k}_{\text{оч}2} \bar{k}_{\text{с}2} \eta_{\text{р}2} + q_2^{(4)} \bar{k}_{\text{оч}2} \bar{k}_{\text{с}2} \eta_{\text{с}}. \end{aligned} \quad (33)$$

При подаче из 1-го УРШО к началу 1-й рабочей зоны, а из 2-го УРШО — на съем (схема (5) рис. 1-*e*) изменятся выражения, связанные с q_2 , r_2 , d .

$$q_2^{(5)} = r_1^{(5)} + q_2^{(5)} \bar{k}_{\text{оч}2} \bar{k}_{\text{с}2} \bar{\eta}_{\text{р}2}, \quad p^{(5)} = p^{(4)}, \quad (34)$$

$$r_2^{(5)} = q_2^{(5)} \bar{k}_{\text{оч}2} k_{\text{с}2} \bar{\eta}_{\text{с}} + q_2^{(5)} k_{\text{оч}2} \bar{\eta}_{\text{оч}2} \bar{\eta}_{\text{с}}, \quad (35)$$

$$\begin{aligned} d^{(5)} = & s^{(0)} \eta_{\text{пр}} + q_1^{(5)} k_{\text{оч}1} \bar{\eta}_{\text{оч}1} + q_1^{(5)} \bar{k}_{\text{оч}1} \bar{k}_{\text{с}1} \eta_{\text{р}1} + q_2^{(5)} k_{\text{оч}2} \eta_{\text{оч}2} + \\ & + q_2^{(5)} \bar{k}_{\text{оч}2} \bar{k}_{\text{с}2} \eta_{\text{р}2} + q_2^{(5)} \bar{k}_{\text{оч}2} \bar{k}_{\text{с}2} \eta_{\text{с}} + q_2^{(5)} k_{\text{оч}2} \bar{\eta}_{\text{оч}2} \eta_{\text{с}}. \end{aligned} \quad (36)$$

В случае (6) (рис. 1-*ж*), когда волокно из 1-го УРШО направляется в начало 2-й рабочей зоны и из 2-го УРШО — на съем, меняются выражения, связанные с p , q_1 , q_2 ,

$$q_1^{(6)} = s^{(6)} \bar{\eta}_{\text{пр}} + q_1^{(6)} \bar{k}_{\text{оч}1} \bar{k}_{\text{с}1} \bar{\eta}_{\text{р}1}, \quad (37)$$

$$q_2^{(6)} = r_1^{(6)} + q_2^{(6)} \bar{k}_{\text{оч}2} \bar{k}_{\text{с}2} \bar{\eta}_{\text{р}2} + q_1^{(6)} k_{\text{оч}1} \bar{\eta}_{\text{оч}1}, \quad (38)$$

$$p^{(6)} = (b_1 + k_{\text{оч}1} \bar{\eta}_{\text{оч}1}) / (1 - \bar{k}_{\text{оч}1} \bar{k}_{\text{с}1} \bar{\eta}_{\text{р}1}). \quad (39)$$

Заметим, что формулы для среднего времени пребывания волокна на шляпочных полотнах (1, 2) верны для всех случаев. Надо лишь заменить верхний индекс (0) на соответствующий номер выбранной схемы.

ВЫВОДЫ

1. Получены количественные оценки характеристик волокнистых потоков машины типа ЧМД, имеющей два главных барабана и два УРШО, для тех случаев, когда потоки регенерированного волокна не объединяются. Случаи объединения рассмотрены в [4].

2. Формулы (1..39) позволяют при любом выбранном способе организации возврата регенерированного волокна определить связи между количественными оценками технологического процесса.

ЛИТЕРАТУРА

1. Белоголовцев С. Д., Виноградов А. А., Зарубин В. М., Абдул Рахим. //Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. — 1996, № 6.
2. Белоголовцев С. Д., Виноградов А. А., Зарубин В. М., Абдул Рахим. //Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. — 1997, № 1.
3. Белоголовцев С. Д., Виноградов А. А., Зарубин В. М., Шмелева Т. В. //Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. — 1997, № 2.
4. Белоголовцев С. Д., Виноградов А. А., Зарубин В. М., Шмелева Т. В. //Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. — 1997, № 5.

Рекомендована кафедрой высшей математики. Поступила 29.05.97.
